

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajeneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0732-41	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Instalación de pescantes que soportará canales de lámina lisa.



Foto 2: Aula del módulo 4, en proceso de instalación de lámina troquelada.



Foto 3: Aula del módulo 4, Mantenimiento en proceso a estructura de techo, remoción de óxido y aplicación de pintura anticorrosiva azul.



Foto 4: trabajos en proceso de sustitución de cubierta de lámina módulo 4, e instalación de canal y bajada de agua pluvial.




Foto 5: Módulo 4, Se observa proceso de sustitución de torta de concreto que estaba en mal estado.



Foto 6: Aula 1 de módulo 3, se observa proceso de compactación de suelo, y cambio de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajeneb, San Juan Chamelco, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0732-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 7: Módulo 4, Se observa proceso de pulido de portón, para aplicarle pintura anticorrosiva.




Foto 8: Proceso de restauración de puertas de baño.



Foto 9: Módulo 4, Se observa proceso de aplicación de pintura en paredes de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--