



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajaneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0771-43	FECHA:	18/12/2025



Foto 1: En módulo 1, se observa proceso de instalación de pescantes para canal de lámina lisa.



Foto 2: Se observa proceso de sustitución de tubería de aguas pluviales frente módulo 2.



Foto 3: Módulo Baños, instalación de estructura metálica para soporte de lámina troquelada.



Foto 4: Módulo Baños, proceso de instalación de lámina troquelada.



Foto 5: Aula 3 del módulo 3, se observa proceso de rehabilitación de pared.



Foto 6: aulas del módulo 3 Se observa proceso de limpieza de pared para aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajaneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0771-43	FECHA:	18/12/2025



Foto 7: Aula 2 del módulo 3. Se observa proceso de remoción de torta de concreto en mal estado.



Foto 8: Aula 1 del módulo 4. Se observa proceso de instalación de piso cerámico.



Foto 9: Aula 2 del módulo 4. Se observa proceso de instalación de piso cerámico.



Foto 10: Muro perimetral. Proceso de sustitución de malla en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

