

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajeneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0771-43	FECHA:	30/12/2025




Foto 1: En módulo 1, se observa canal de de lámina lisa, instalada, con sus respectivos pescantes.




Foto 2: Se observa tubería de agua pluvial nueva.



Foto 3: Módulo Baños, estructura de metálica y cubierta de lámina completamente sustituida



Foto 4: Módulo Baños, estructura de metálica y cubierta de lámina completamente sustituida



Foto 5: Aula 3 del módulo 3, pared rehabilitada con pintura nueva.



Foto 6: aulas del módulo 3 Paredes pintadas y piso cerámico instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajeneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0771-43	FECHA:	30/12/2025




Foto 7: Aula 2 del módulo 3. Se observa piso sustituido en su totalidad



Foto 8: Aula 1 del módulo 4. Se observa piso cerámico instalado y paredes pintadas.



Foto 9: Aula 2 del módulo 4. Piso cerámico instalado y paredes pintadas.



Foto 10: Muro perimetral. Se observa malla nueva instalada en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público