

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xalijá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0785-43	FECHA:	4/08/2025




Foto1: trabajos de desinstalación de techo del módulo 1



Foto2: trabajos de mantenimiento a costaneras y sustitucion de techo del módulo 1




Foto 3: trabajos de mantenimiento a costaneras y cambio de techo del módulo 2



Foto 4: trabajos de mantenimiento a costaneras y cambio de techo del módulo 2



Foto 5: Instalación de vidrios nuevos módulo 2




Foto 6: pintura nueva a módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xalijá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0785-43	FECHA:	4/08/2025



Foto 7: trabajos de pintura en aula del módulo 1




Foto 8: trabajos de pintura en exteriores del módulo 2



Foto 9: instalación de canal pluvial módulo 1



Foto 10: cambio de vidrios en módulo 2





Foto 10: cambio de cableado eléctrico y flip-on

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---