

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roimax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-3728-43	FECHA:	22/8/2025



Foto 1: Laminas del modulo 1 en proceso de susutitución y paredes en proceso de rehabilitación




Foto 2: trabajos en proceso en el techo y estructura del módulo 2



Foto 3: Modulo 2 laminas y estructura nueva siendo instaladas




Foto 4: Mantenimiento a puertas




Foto 5: mejoramiento de pintura a puertas



Foto 6: aplicación de pintura nueva en módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roimax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-3728-43	FECHA:	22/8/2025



Foto 7: trabajos de sustitución de laminas y estructura de techo de aulas módulo 1



Foto 8: aplicación de cernido y cambio de estructura de techo y laminas de aulas en módulo 1




Foto 9: aplicación de pintura en paredes interiores en módulo 1



Foto 10: aplicación de cernido en paredes exteriores de módulo 1




Foto 11: proceso de implementación de canal de concreto en muro perimetral



Foto 12: proceso de instalación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

