



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO TOMAS CHAJANEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8254-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Estructura y techo de aulas en proceso de remodelación



Foto 2: Estructura, techo de cocina y estufa rural en proceso de sustitución



Foto 3: Estructura, techo, puertas y pintura de baños en proceso de mejoramiento.



Foto 4: paredes de cocina en proceso de mejoramiento.




Foto 5: Cernido de paredes exteriores de cocina.



Foto 6: Instalación de estructura de techo en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO TOMAS CHAJANEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8254-43	FECHA:	30/07/2025





Foto 7: Colocación de canales de agua en módulo 1



Foto 8: Mejoramiento de pintura de exterior módulo 1.



Foto 9: instalación de sistema eléctrico en procesos de aula 3.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--