

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Chamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8261-41	FECHA:	05 de Diciembre de 2025




Foto 1: Se observa la desinstalación de las laminas



Foto 2: Se observa la lijada y la pintada de la estructura



Foto 3: Se observa la instalación de las laminas.



Foto 4: Se observa la picada del piso



Foto 5: Se observa la colocación del piso



Foto 6: Se observa el piso de las aula terminados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

