



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Chamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8261-41	FECHA:	15 de Diciembre de 2025




Foto 1: Se observa la instalación de laminas terminadas




Foto 2: Se observa el modulo con las instalación de laminas terminadas.



Foto 3: Se observa la instalación de piso en aula terminadas.



Foto 4: Se observa la instalación de piso en las aulas terminadas



Foto 5: Se observa la instalación de piso en la dirección terminada



Foto 6: Se observa la instalación del piso en la bodega terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

