



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIXUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0008-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitución de láminas acanaladas por troqueladas



Foto 2: Aplicación de pintura



Foto 3: Rehabilitación de entortado en el corredor y aplicación de pintura



Foto 4: Sustitución de piso de torta por cerámico



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal, aplicación de pintura y cubierta de techo




Foto 6: Mantenimiento de la estructura de metal, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente ASIG TEL

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

