



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENTZUL ACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0040-43	FECHA:	10/11/2025



Foto1: se indentifica el avance de la rehabilitacion de canales



Foto 2: como se muestra en la fotografia el avance de la instalacion de piso ceramico aula I




Foto 3: Se observa el avance de la instalacion de ceramico aula II



Foto 4: se indentifica el avance de la instalacion de piso ceramico en el corredor




Foto 5: Se evidencia el avance de mantenimiento de puertas de metal y la aplicación de pintura



Foto 6: Se observa la aplicación de pintura en el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Batz Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

