



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0041-45	FECHA:	5/12/2025



Foto1: se indentifica el avance de instalacion de piso ceramico aula i




Foto 2: como se muestra en la fotografia el avance de la aplicacion de pintura aula II




Foto 3: Se observa el avance de la aplicacion pintura exterior,



Foto 4: se indentifica el avance de la aplicacion de pintura en el interior del instituto



Foto 5: se observa el lijado de las laminas



Foto 6: Se evidencia la aplicacion de pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

