



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO SEAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0048-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: se indentifica el avance de la rehabilitación de aula, es necesario por la seguridad de los niños como tambien para que reciben clases sin pausa



Foto 2: como se muestra en la fotografia el avance del levantado de block,



Foto 3: Se observa el avance de la instalacion de laminas troqueladas calibre 26 aluzinc



Foto 4: se indentifica el avance de la instalacion de pared frontal



Foto 5: Se evidencia el avance de la instalacion de base de de metal para la puerta del Centro Educativo



Foto 6: Se observa la puerta instañada y la instalacion de ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

