



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO SEAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0048-43	FECHA:	19/08/2025



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de mantenimiento del Centro Estudiantil, así mismo se observa la rehabilitación de canales



Foto 2: Vista panoramica del establecimiento despues de finalizar los diferentes procesos de mantenimiento



Foto 3: Se evidencia en la imagen la finalizacion de instalacion de ventanales



Foto 4: Se observa la finalizacion de aplicación de pintura del modulo II



Foto 5: se identifica la finalizacion de instalacion puertasde metal del modulo I



Foto 6: se observa la finalizacion de la instalacion del soporte de metal, así mismo el notorio la finalizacion de la instalacion de laminas troqueladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

