



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0051-41	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Sustitucion de laminas acanaladas por laminas troqueladas




Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas y ventanas de madera por metal




Foto 4: Continuacion de Rehabilitacion de block





Foto 5: Sustitucion de piso de torta por ceramico



Foto 6: Seguimiento del levantamiento de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público