

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICANUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0812-41	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Se puede observar que la cubierta de lámina se necesita cambiar del modulo 1 tipo L de 6 aulas.



Foto 2: Se puede observar que la estructura del techo se necesita cambiar del modulo 1 tipo L de 6 aulas.



Foto 3: Se puede observar que la estructura del techo se necesita cambiar del modulo 2 de 4 aulas.



Foto 4: Se puede observar que la cubierta de lámina se necesita cambiar del modulo 2 de 4 aulas.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público