



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEC-MO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1157-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Sustitucion de pintura de aceite en su interior y exterior y sustitucion de puertas,ventanas por metal



Foto 2: Colocacion de piso ceramico del modulo 1, modulo 2 y modulo 3



Foto 3: Sustitucion de laminas del techo en mal estado



Foto 4: Sustitucion ventanas de madera a metal.



Foto 5: Mantenimiento repello en paredes parte lateral



Foto 6: Sustitucion de puertas de madera a metal de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

