



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUZAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1513-41	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Mantenimiento de puertas del baño del baño



Foto 2: Rehabilitacion de Canales



Foto 3: Sustitucion de tortado por piso ceramico (corredor)



Foto 4: Sustitucion de piso de torta por ceramico (3 aulas)



Foto 5: Aplicación de pinturas en las aulas



Aplicación de pintura en el exterior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

