

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM ALDEA SACSI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacsi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-2206-41	FECHA:	19/08/2025



Foto1: AVANCE DE LA COLOCACION DE BLOCK DE 2 AULAS



Foto 2: PARTE DE ATRÁS DEL AULA 1, AVANCE DE COLOCACION DE BLOCK



Foto 3: PARTE FRONTAL DEL MODULO 1, AULA 1, FINALIZACION DE COLOCACION DE BLOCK Y COLUMNAS



Foto 4: PARTE DE ATRÁS DE MODULO 1, AULA 2. FINALIZACION DE COLOCACION DE BLOCK.



Foto 5: INICIO DE INSTALACION DE TECHO, TUBO., COSTANERA Y LAMINAS



Foto 6: AVANCE DE COLOCACION DE CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público