

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                               |                                |             |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                  | MUNICIPIO:                     | Lanquin     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM ALDEA SACSI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sacsi |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-11-2206-41                 | FECHA:                         | 19/08/2025  |



Foto1: FINALIZACION DE INSTALACION DE PUERTAS.



Foto 2: FINALIZACION DE INSTALACION TE TECHO



FINALIZACION DE COLOCACION DE CORREDOR



FINALIZACION DE COLOCACION DE BALCONES



Foto 5: OBRA FINALIZADA




Foto 6: TRABAJO COMPLETADO DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|