



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIQUELEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6620-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Sustitución de láminas acanaladas por troqueladas




Foto 2: Aplicación de pintura



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por costanera de metal





Foto 4: Sustitución de puerta de metal 2x1m





Foto 5: Instalación de piso cerámico en dos aulas



Aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público