



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIQUELEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6620-43	FECHA:	18/10/2025



Foto1: se indentifica el



Foto 2: como se muestra en la fotografia el avance de la aplicación de pintura



Foto 3: Se observa el avance de la aplicacion pintura



Foto 4: se indentifica el avance de la aplicación de pintura en el interior del establecimiento



Foto 6: Proceso de nivelacion de entortado para la instalacion de piso ceramico



Foto 6: Avance de colocacion de pisos ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

