



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea sacsi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6767-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Se necesita cambio de cubierta de lamina e instalaciones de tubo pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 2: Se necesita dar mantenimiento a estructura de techo



Foto 3: se necesita dar mantenimiento a puertas de madera por metal, y sustitucion de piso de antideslizante



Foto 4: se necesita reforzar columnas modulo 1 de dos aulas



Foto 5: se necesita sustituir las ventanas por metal



Foto 6: se necesita amplacion de modulo 1 de dos aulas ya que es un espacio demasiado pequeño el cual tiene una medida 4.30 de ancho por 6 mts de largo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público