



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6849-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1 se necesita cambiar la cubierta de lamina, modulo 1



Foto 2: Se necesita remozar la losa de patio se encuentra en mal estado



Foto 3: se necesita cambiar la estructura metalica por metal




Foto 4 se necesita levantar un serco de muros perimetrales a la orilla de la calle y colocar el porton para el bienestar de los niños por cualquier accidente que provoca de los vehiculos



Foto 5: mantenimientos de puertas metalicas baños y aulas



Foto 6: colocaciones de canales y pintar todo el establecimiento y sustitucion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

