



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN LUCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN LUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-9606-43	FECHA:	17 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Sustitucion de puertas en mal estado del establecimiento.



Foto 2: Sustitucion de lamina de techo.



Foto 3: Colocacion de canales galvanizadas con su cargador de metal.



Foto 4: Mantenimiento de estructuras metalicas.



Foto 5: Sustitucion de puertas de metal en mal estado.



Foto 6: Colocacion de piso ceramico del modulo 1, 2 y direccion del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del COPF.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

