



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SESIBCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-9960-43	FECHA:	23/10/2025



Foto1: se indentifica el avance del mantenimiento de las puertas y la aplicación de pinturas




Foto 2: como se muestra en la fotografia el avance de la instalacion de piso ceramico aula I



Foto 3: Se observa el avance de la instalacion de ceramico en el corredor del Establecimiento



Foto 4: se indentifica el avance de la instalacion de canales y pescantes



Foto 5: Se evidencia el avance de mantenimiento de edificios escolares y aplicacion de pintura



Foto 6: Se observa la instalacion de piso ceramico aula I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

