

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD SAN IGIDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN IGIDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 12 0020 - 42	FECHA:	12/08/2025



Foto1: . INICIO DEL LIJAR Y REMOZAR LAS PUERTAS.



Foto 2: REMOZANDO PUERTAS



Foto 3. COLOCACIÓN DE ZISA Y SÓCALO.



Foto 4: LIJANDO PUERTAS




Foto 5: REMOZANDO PISO ANTIDEZLISANTE.



Foto 6: NIVELANDO AREA PARA LA COLOCACIÓN DEL PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento
EODP COMUNIDAD SAN IGIDIO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA ESPECIAL RURAL SANTA ANA COMUNIDAD SAQUIMA CAHABÓN A.V.