

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ              | MUNICIPIO:                     | CAHABÓN              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP COMUNIDAD SAN IGIDIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN IGIDIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 12 0020 - 42           | FECHA:                         | 12/08/2025           |



Foto1: . PUERTA PINTADA




Foto 2- PUERTAS REMOZADAS




Foto 3. CHAPAS REMOZADAS



Foto 4: SOCALO FINALIZADA.



Foto 5. PISO REMOZADO DENTRO DE LAS AULAS.



Foto 6: AULAS REMOZADAS EN FUNCIONAMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público