



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHINAJUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINAJUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0049-43	FECHA:	21 FEBRERO DE 2024



Foto1: VISTA INTERIOR DE COCINA, ÁREA A INTERVENIR,



Foto 2: VISTA EXTERIOR DE COCINA, ÁREA A INTERVENIR.



Foto 3: VISTA PANORAMICA EXTERIOR DE COCINA, ÁREA A INTERVENIR.



Foto 4: VISTA ACTUAL DE BAÑOS. PUERTAS, ÁREA A INTERVENIR.




Foto 5: VISTA FRONTAL DE LA ESCUELITA.



Foto 6: VISTA INTERIOR DE PISO TORTA DE CONCRETO, ÁREA A INTERVENIR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Pedro Sub Toc

Firma y sello del Presidente de la OPE



 José Alberto Chir

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

