

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0056-43	FECHA:	5/09/2025



Fotografía 1: se solicita hacer el cambio de laminas y estructura de madera por costaneras y laminas troqueladas calibre 26.




Fotografía 2: se prevee hacer un corredor y compactado de suelo para evitar la acumulacion de lodo dentro del establecimiento




Fotografía 3: baños en muy mal estado se requiere subir altura, repello, cambio de lamina y costanera de metal asi como puertas de metal y cambio de letrinas.



Fotografía 4: letrina quebrada de concreto, se requiere letrina nueva de plastico para niños.





Fotografía 5: por falta de agua entubada en la comunidad se necesita un almacen de agua y una pila plastica, asi como la base de concreto para el almacenamiento del agua.



Fotografía 6: puertas y ventanas de madera, se necesitan puertas de metal y venanas de metal mas grandes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---