



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTZUN PINARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 - 0075 - 43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Cambio de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de costanera de metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal con chapa incluida.



Foto: Sustitución de balcones



Foto 5: Aplicación y cambio de pintura en pared exterior e interior.



Foto 6: Sustitución de Piso, por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Ponce

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

