

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Miraflores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0102-43	FECHA:	21/02/2025



Laminas en mal estado en su mayoría oxidadas y con agujeros



Baños en mal estado por deterioro y no están en función



Puertas de baño en mal estado y bisagras en las puertas en mal estado



Tubo de canal de agua en mal estado, quebrado y dañado por las inclemencias del tiempo



Reemplazo de alisado de torta de cemento por piso cerámico color caoba



Reparación de muro y reforzamiento del mismo ya que es el acceso principal al establecimiento y es un riesgo para los alumnos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las

Josecaul Quib

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

