



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOLWINK II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0116-43	FECHA:	26/07/2025



Foto1: Inicio de trabajos de remozamiento de escuela.



Foto 2: Cambio de altura de mojinetes.



Foto 3: Recubrimiento de las paredes internas del aula.




Foto 4: Instalacion de piso ceramico.



Foto 5: Aplicación de pintura a paredes exteriores.



Foto: Instalacion de Puertas y Ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Arix Chub

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director

