

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0130-43	FECHA:	21/02/2025



Sustitución de láminas por láminas trapezoidales por deterioro y filtraciones de agua a las aulas del establecimiento y instalación de canales.



remozamiento de puertas y ventanas por deterioro y oxidación.



Instalación de piso cerámico color caoba por el deterioro de la torta de cemento ya instalada.



Instalación de Tinaco el cual servirá para lavado de manos de alumnos y preparación de alimentación



Reparación y mantenimiento de balcones por oxidación y mal fijados a la pared.



Reemplazo de vidrios quebrados ya que representan un riesgo para los alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia Tzul Pa...

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

