

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO XALITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XALITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-084-45	FECHA:	20/11/2025




Foto1: Quitando el techo del Edificio Escolar



Foto 2: Aplicación de pintura Preventiva en la estructura metálica del Edificio Escolar



Foto 3: Colocación de techo del Edificio Escolar



Foto 4: Aplicación de pintura en las paredes del Edificio Escolar



Foto 5: Ampliación de Corredor y Escalera de entrada



Foto 6: Ampliación y mejoramiento de muro de contención Frontal del Edificio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

