

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-12-0885-43	FECHA	5/05/2025



Sustitucion delaminas por agujeros y humedad en el piso de las instalaciones las cuales afectan en los días de clases



Pintura de interior y exterior por deterioro de la misma




foto 3: sustitucion de vidrios en ventanas



Remozamiento de puertas, lijado y cambio de marcos por daños de oxidacion y pintura anticorrosiva de puerta



Lijado y pintado de costaneras por deterioro y oxidacion visible



Cambio de chapas por deterioro y mal funcionamiento de las mismas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el mismo formato de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

