

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0885-43	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Proceso de sustitucion de lamina en mal estado.




Foto 2: Instalacion de laminas troquelas.



Foto 3: Aplicación de Pintura en paredes interior.




Foto 4: Aplicación de pintura en paredes exteriores.




Foto 5: Sustitucion de piso de concreto.





Foto: Sustitucion de vidrios quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CDE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

