



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alea Chitzubil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0824-43	FECHA:	25/02/2025



Foto1: Se necesita reforzar la cocina levantamiento de 5 hiladas de blok, y culminación de maya galvanizada, lo cual ya cuenta con parales de concreto, sustitucion de cubierta de lamina, y estructura de techo



Foto 2: mantenimiento puertas de baños que son utilizados por los estudiantes, y repello en paredes



Foto 3: sustitucion de piso de concreto por piso ceramico.



Foto 4: se necesita la sustitucion de piso de concreto



Foto 5: se necesita remozar el cerco de la escuela, colocacion de tubos para envejada de agua pluvial, y pintar todos los ambientes de la escuela



Foto 6: se necesita dar mantenimiento repello en paredes interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



agustin pao pan
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

