



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Chicoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0928-43	FECHA:	19/02/2025



Sustitución de lamina por deterioro y filtraciones de agua a las aulas del establecimiento



Reparacion y mantenimiento de marcos para ventanas por deterioro y oxido.



Reparacion por deterioro y oxidacion de metal material actual



Sustitucion de vidrios quebrados ya que representan un riesgo para los alumnos



Sustitucion de balcones quebrados y oxidados para resguardar las instalaciones de la escuela



Sustitucion de canales por deterioro, oxidacion de los actuales y pescantes oxidados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

