

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DE PREPRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1188-41	FECHA:	8/05/2025




Reparacion de puertas por deterioro y mal estado de las mismas




Remozamiento de puertas por oxidacion



instalacion de Valcones de metal en modulo de escuela



Instalacion de ventana de PVC en Direccion de escuela




Repello e instalacion de Block en modulo de escuela



Pintura de escuela en interior y exterior de 5 modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CONSEJO DE PADRES
Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

