



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DE PREPRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1188-41	FECHA:	1/08/2025



repello ampliacion de ventanas e instalacion de block en modulo de escuela




pintada de entechado por oxidación



pintada de balcones



instalacion de balcones en modulo de escuela




Repello e instalacion de Block en modulo de escuela



Pintada de interior y exterior de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

