

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SECANANTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECANANTE, CAHABON, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1204-41	FECHA:	3/10/2025



FOTOGRAFIA 1: SE NECESITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y LOS SANITARIOS CON FUGAS.



FOTOGRAFIA 2: SE NECESITA CAMBIAR PUERTAS NUEVAS DE METAL PARA REEMPLAZAR LAS DE MADERA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE INSTALADAS.



FOTOGRAFIA 3: SE NECESITA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ESCUELA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO.



FOTOGRAFIA 4: SE NECESITA LA PINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO YA QUE ACTUALMENTE TIENE CORROSION Y HAY RIESGO DE QUE DAÑE LAS LAMINAS DE LA ESCUELA.



FOTOGRAFIA 5: LAMINA UNICAMENTE NECESITA MANTENIMIENTO Y PINTURA NUEVA YA QUE SE ENCUENTRA EN EXCELENTE ETADO SIN CORROSION NI PERFORACIONES.



FOTOGRAFIA 6: SE PREVEE LA PINTURA GENERAL DE LA ESCUELA YA QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, EN TOTAL SE NECESITA PINTRA 4 MODULOS COMPLETOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento
ALDEA SECANANTE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MINIA ALDEA SECANANTE, CAHABON, A.V.