

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea secanante	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea secanante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12 1204-41	FECHA:	26/11/2025




FOTOGRAFIA 1: se observa un 75 % avance del ramozamiento del techo de mdulo 1



FOTOGRAFIA 2: se observa un 25% de avance del remozamiento del techo del modulo 3



FOTOGRAFIA 3: se observa un avance del 45% en el remozamiento del techo del modulo 2



FOTOGRAFIA 4: Se observa un avance del 40% en el remozamiento de las puertas



FOTOGRAFIA 5: 50% de avance en la pintura de escuela



FOTOGRAFIA 6: 30% En avance de reparacion de banquetta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

