



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECANANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1204-41	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Mantenimiento de Cubierta de lamina, aplicación de pintura.



Foto 2: Vista puertas remozadas.



Foto 3: Vista Lateral paredes remozadas.



Foto 4: Vista Interior de aulas.



Foto 5: Vista panoramica paredes exteriores remozadas.



Foto 6: Vista panoramica cubierta de establecimiento remozada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público