

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL PROGRESO TUILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 - 1535 - 45	FECHA:	5/09/2025




Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Paredes deterioradas




Foto 3: Puertas deterioradas




Foto 4: Bodega con necesidad de remozamiento




Foto 5: Ventanas con necesidad de mantenimiento






Foto 6: Balcones oxidados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

