

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUJ JUAN VÉLIZ JUÁREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA CAHABÓN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1572-41	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Adaptación de grada a sanitarios para que sean aptos para niños de preprimaria



cambio de galera para pilas



Corredor de las aulas, cambio de entortado por piso cerámico antideslizante



Piso de las aulas, cambio de entortado por piso cerámico



Proceso del cambio de malla perimetral



Cambio de la malla perimetral por lámima troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JUAN VÉLIZ JUÁREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARIA CAHABÓN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1572-41	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Pintura interior de las aulas en mal estado y se procede a pintarlas



Pintura exterior del edificio en mal estado



Portón principal averiado, en proceso de ser remozado



Salida hacia los baños de niñas, procediendo a hechar entortado de cemento



Cambiando canal de aguas pluviales deteriorado



Sustitución de canal en mal estado y de mal aspecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB
JUAN VÉLIZ JUÁREZ
CONSEJO EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
JUAN VÉLIZ JUÁREZ
DIRECCIÓN CAHABÓN, A.V.