

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHITZAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITZAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-2116-43	FECHA:	14/10/2025



FOTOGRAFIA 1: SE EVIDENCIAN GRIETAS EN LOZA DE PATIO DE MODULO 1 Y SE NECESITA EL REMPLAZO DE LA MISMA YA QUE ES UN PELIGRO PARA LOS ALUMNOS



FOTOGRAFIA 2: SE NECESITA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL SEGUNDO MODULO YA QUE ES AREA DE JUEGO DE NIÑOS Y REPRESENTA UN PELIGRO PARA ELLOS



FOTOGRAFIA 3: SE PLANIFICO EL CAMBIO DE PISO CERAMICO YA QUE EL QUE TENEMOS SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y PODER TENER UN AREA MAS ADECUADA PARA LOS ALUMNOS



FOTOGRAFIA 4: SE NECESITA EL CAMBIO DE CONSTANERAS DE METAL YA QUE LAS QUE TIENE ACTUALMENTE UN PARTE DEL CORREDOR YA TIENEN MUCHA CORROSION.



FOTOGRAFIA 5: BANQUETA LATERAL DE MODULO UNO EN MAL ESTADO SE NECESITA EL REEMPLAZO DE LA MISMA.



FOTOGRAFIA 6: CORREDOR DEL MODULO 2 EN MUY MAL ESTADO SE NECESITA REEMPLAZARLO YA QUE ES MUY PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zela Esperanza Bolum ASIG.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público