



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Carreche I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0062-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Se observa el techo en mal estado, necesita ser sustituido.



Foto 2: Pintura deteriorada



Foto 3: Piso en mal estado, necesita ser sustituido.



Foto 4: Baños en mal estado, necesita reparar.



Foto 5: Puertas de las aulas en mal estado, necesitan ser sustituidas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P. 123

