

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SETUTZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETUTZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0003-42	FECHA:	05/09/2025




Foto 1: Se evidencia la deficiencia del techo de la escuela



Foto 2: En la imagen se logra apreciar el estado en que se encuentra la puerta del establecimiento




Foto 3: En la imagen se logra apreciar la estructura de madera que se va a sustituir por metal.



Foto 4: Se Evidencia el lugar donde de instalaran los balcones.




Foto 5: Se evidencia el sanitario que se va a sustituir





Foto 6: En la imagen se logra apreciar como se encuentran actualmente las paredes del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Centro Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público