



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD SAILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-14-0019-43	FECHA	28/05/2025



Foto 1: Se observa en la fotografía el deterioro del piso rustico del corredor de la escuela.



Foto 2: Se observa en la fotografía el deterioro del vidrio de las ventanas de la escuela.



Foto 3: Se observa el deterioro de la pintura de la pared interior y exterior de la escuela.



Foto 4: Se observa en la fotografía el deterioro del piso del aula.




Foto 5: Se observa en la fotografía el deterioro de la pared, puertas y taza del baño.



Foto 6: Se observa en la fotografía el deterioro del banquete de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Comunal





Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto

