

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0019-43	FECHA:	07/08/2025



Foto1: Se observa en la fotografía el avance de la instalación del piso cerámico y la instalación de la estructura del cielo falso.



Foto 2: Se observa en la fotografía el avance de la pintura interior de la escuela.



Foto 3: Se observa en la fotografía el avance de la colocación e instalación de las ventanas de la escuela.



Foto 4: Se observa en la fotografía el avance del piso rustico del corredor del aula.




Foto 5: Se observa en la fotografía el avance de la colocación de las tazas del baño.



Foto 6: Se observa en la fotografía el avance de la pintura exterior de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público